

Partito Democratico

Gruppo Consiliare alla Terza Circoscrizione

Oggetto: Messa in sicurezza di Parco San Marco.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico alla Terza Circoscrizione vuole porre all'attenzione del Commissario la situazione di Parco San Marco, area adiacente all'ospedale S.M.Goretti.

Il commissariamento del Comune ha avuto un impatto positivo sul nostro territorio, ripristinando l'agibilità di piazza Paolo VI, terminando i parcheggi in centro, facendo riparare le bici pubbliche e in tante piccole opere che la nostra città attendeva da tempo.


Confidiamo quindi nell'efficienza dimostrata fin'ora per mettere a norma Parco San Marco, oggetto di varie delibere circoscrizionali e punto dolente per i cittadini del nostro quartiere.

Panoramica

La cartina di seguito evidenzia diverse criticità dell'area: in rosso quelle legate alla sicurezza e all'agibilità. I punti principali sono tre:

1. messa in sicurezza definitiva della fossa centrale – per ora parzialmente recintata con una rete da giardino – e dei vari tombini aperti;
2. riqualificazione incrocio via Aprilia, via Rossetti – attualmente un insieme sconnesso di asfalti, calcinacci e terriccio che non permette l'accesso al parco ai disabili;
3. ripristino del marciapiede di via Aprilia, dove il passaggio è bloccato dalla siepe del parco e da un cassonetto della spazzatura sito sul marciapiede stesso.

Gli ulteriori punti, indicati in giallo o con la carrozzella, vengono elencati di seguito.



Fossa centrale

La fossa centrale doveva in origine essere un laghetto, ma una serie di problemi continui non hanno permesso di realizzarci alcunché. Attualmente è stata recintata con una rete da giardino che presenta diverse discontinuità. I cittadini hanno lamentato – vista la presenza di siringhe - che la fossa viene usata per consumare droghe pesanti lontano da occhi indiscreti.

In realtà le siringhe sono un denominatore comune di tutta l'area parco, come riscontrato da varie associazioni che hanno utilizzato l'area per le loro attività.

Non si esclude neanche che i vari tombini del parco siano stati aperti e/o rotti appositamente per nascondere e scambiare stupefacenti.

Incrocio via Aprilia – via Rossetti

Questo incrocio è il pessimo biglietto da visita del parco. E' composto di tre diversi livelli sconnessi:

il marciapiede in asfalto, lo sterrato e il terriccio nel triangolo interno, infine il pavimento della piazza. Il triangolo interno contiene anche i calcinacci sgretolatisi da pezzi di marciapiede ed è una barriera architettonica non solo per passeggini e carrozzelle, ma anche per chi ha problemi di deambulazione.



Marciapiede di via Aprilia

Questo marciapiede è parzialmente inagibile a causa di un secchio della spazzatura che, unito alla siepe blocca il passaggio a passeggini e carrozzelle. Il punto è indicato con una carrozzella nell'immagine a lato.


Nei giorni di raccolta differenziata inoltre, l'infelice scelta dell'amministrazione precedente di conferire i rifiuti sui marciapiedi rende il passaggio completamente inagibile.

La siepe decorativa posta al lato della strada quindi porta due inconvenienti:

- da un lato ostruisce il passaggio delle persone;
- dall'altro nasconde quello che accade internamente al parco, cosa che rende meno sicura l'area soprattutto nelle ore serali (vedi triangolo rosso).

La siepe in rosso potrebbe essere eliminata, o almeno spostata di qualche metro, allineandola a quella successiva, permettendo così un agevole passaggio.

L'area indicata col punto interrogativo è attualmente usata come parcheggio. Se fosse un'area tecnica potrebbe essere ampliata ed utilizzata per il conferimento dei rifiuti, spostando il secchione che attualmente ostruisce il marciapiede.



Ulteriori Problematiche

Altri problemi del parco, che vorremmo affrontare una volta chiuse le urgenze, sono:

- i dislivelli tra i marciapiedi e le superfici del parco su via Aprilia e via Rossetti, come indicato nella prima foto;
- il parcheggio sul marciapiede in via Porfiri, che obbliga passeggini, carrozzelle e anziani ad attraversare la strada;
- le varie barriere architettoniche interne al parco evidenziate nelle foto;
- la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intera area.

Per il Gruppo Consiliare del PD alla Terza Circoscrizione,
il capogruppo Roberto Polli